




10N44




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



10N45




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



10N46




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



10N47



POVOLENÉ VADY


1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.

Technical drawing of a mechanical part, likely a bush or sleeve, showing a cross-section with various dimensions and radii. The part has a central hole with a diameter of 11.5 mm. The outer diameter is 14.7 mm. The total height is 47 mm. The drawing includes dimensions for radii (R0.5, R2, R4, R1, R8), thread (ZμMT 13/32" x 16 UNF), and other diameters (9.5 mm, 10.5 mm, 16 mm, 18 mm).

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



10N49




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



10N50




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



13N08




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



13N09




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



13N10




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



13N11




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



13N12




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



14N57



POVOLENÉ VADY:


1. MAX. 3 MÍRNÉ VYBARVENÉ SKVRNY Fe DO 2 mm²
2. STRŽENÍ PROFILU ZÁVITU V DÉLCE 5 mm MAX.

14N30

Technical drawing of a mechanical part, likely a flange or bracket, showing a cross-section. The drawing includes dimensions: overall width 26, overall height 32, and various internal features like holes (Ø13, Ø8, Ø14, Ø20) and chamfers (0,5x45°). The part is labeled '14N30'.

1. MAX. 3 MÍRNĚ VYBARVENÉ SKVRNY Fe DO 2 mm²
2. STRŽENÍ PROFILU ZÁVITU V DÉLCE 5 mm MAX.

14N59




POVOLENÉ VADY:

1. MAX. 3 MÍRNÉ VYBARVENÉ SKVRNY Fe DO 2 mm²
2. STRŽENÍ PROFILU ZÁVITU V DÉLCE 5 mm MAX.




14N61



POVOLENÉ VADY:


1. MAX. 3 MÍRNÉ VYBARVENÉ SKVRNY Fe DO 2 mm²
2. STRŽENÍ PROFILU ZÁVITU V DÉLCE 5 mm MAX.

11.828.302.162B





11.828.701.163B




DOVOLENÉ VADY:
 DLE ETALONU č.415-9990.45

1. VYTRŽENÍ ZÁVITU V CELKOVÉ DÉLCE MAX. 1,5 ZÁVITU
2. SKVRNY Fe $\varnothing 2$ MAX.
3. VYDROLENINY A DŮLKY 0 MAX. PLOŠE $2,5 \text{ mm}^2$
4. JEMNÉ KRUHOVÉ RÝHY DO 0,3 MAX.



43-01




NA VÝROBKU JSOU PŘÍPUSTNÉ TYTO VADY

1. VYTRŽENÍ ZÁVITU V CELKOVÉ DÉLCE MAX. 1,5 ZÁVITU
2. SKVRNY Fe $\phi 2$ MAX.
3. VYDROLENINY A DŮLKY O MAX. PLOŠE $2,5 \text{ mm}^2$
4. JEMNÉ KRUHOVÉ RÝHY DO 0,3 MAX.

- NA VÝROBKU JSOU PŘÍPUSTNÉ TYTO VADY




43-14



NA VÝROBKU JSOU PŘÍPUSTNÉ TYTO VADY

1. VYTRŽENÍ ZÁVITU V CELKOVÉ DÉLCE MAX. 1,5 ZÁVITU
2. SKVRNY Fe $\varnothing 2$ MAX.
3. VYDROLENINY A DŮLKY O MAX. PLOŠE $2,5 \text{ mm}^2$
4. JEMNÉ KRUHOVÉ RÝHY DO 0,3 MAX.




NA VÝROBKU JSOU PŘÍPUSTNÉ TYTO VADY

1. VYTRŽENÍ ZÁVITU V CELKOVÉ DÉLCE MAX. 1,5 ZÁVITU
2. SKVRNY Fe $\varnothing 2$ MAX.
3. VYDROLENINY A DŮLKY 0 MAX. PLOŠE $2,5 \text{ mm}^2$
4. JEMNÉ KRUHOVÉ RÝHY DO 0,3 MAX.




43-57



HRANY ZAOPLENY R0,5 max

DOVOLENÉ VADY:
DLE ETALONU č. 415-9990.45

43-58




HRANY ZAOPLENY R0,5 max

DOVOLENÉ VADY:
DLE ETALONU č. 415-9990.45



43-97




NA VÝROBKU JSOU PŘÍPUSTNÉ TYTO VADY

1. HNĚDÉ AŽ ZELENÉ SKVRNY O $\varnothing 2$ mm PO CELÉM POVRCHU HUBICE NEJVÝŠE VŠAK 3 SKVRNY NA VNĚJŠÍM POVRCHU
2. MĚLKÉ RÝHY DO HLOUBKY MAX. 0,3 mm NA VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM POVRCHU HUBICE
3. MRAMOROVÝ VZHLED POVRCHU HUBICE
4. VYŠTÍPLÉ VNĚJŠÍ HRANY DO ŠÍŘE 1,5 mm A HLOUBKY 0,5 mm, POVOLENA MAX. 3 VYŠTÍPLÁ MÍSTA
5. STRŽENÍ PROFILU ZÁVITU NA DÉLCE 5 mm
6. PORUŠENÍ ZÁVITU DO JEDNÉ TŘETINY




43-98



NA VÝROBKU JSOU PŘÍPUSTNÉ TYTO VADY

1. HNĚDÉ AŽ ZELENÉ SKVRNY O $\varnothing 2$ mm PO CELÉM POVRCHU HUBICE NEJVÝŠE VŠAK 6 SKVRN NA VNĚJŠÍM POVRCHU
2. MĚLKÉ RÝHY DO HLOUBKY MAX. 0,3 mm NA VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM POVRCHU HUBICE
3. MRAMOROVÝ VZHLED POVRCHU HUBICE
4. VYŠTÍPLÉ VNĚJŠÍ HRANY DO ŠÍŘE 1,5 mm A HLOUBKY 0,5 mm, POVOLENA MAX. 3 VYŠTÍPLÁ MÍSTA
5. STRŽENÍ PROFILU ZÁVITU NA DÉLCE 5 mm
6. PORUŠENÍ ZÁVITU DO JEDNÉ TŘETINY
7. ZALOMENÍ PO VTOKU

43.53




HRANY ZAOBLENY R0,5 max

DOVOLENÉ VADY:
DLE ETALONU č. 415-9990.45



43.54




HRANY ZAOPLENY R0,5 max

DOVOLENÉ VADY:
 DLE ETALONU č. 415-9990.45




43.55



HRANY ZAOPLENY $R0,5 \text{ max}$

DOVOLENÉ VADY:
 DLE ETALONU č. 415-9990.45

43.56




HRANY ZAOPLENY $R0,5 \text{ max}$

DOVOLENÉ VADY:
DLE ETALONU č. 415-9990.45



53-24




NA VÝROBKU JSOU PŘÍPUSTNÉ TYTO VADY

1. HNĚDÉ AŽ ZELENÉ SKVRNY O $\varnothing 2$ mm PO CELÉM POVRCHU HUBICE NEJVÝŠE VŠAK 6 SKVRN NA VNĚJŠÍM POVRCHU
2. MĚLKÉ RÝHY DO HLOUBKY MAX. 0,3 mm NA VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM POVRCHU HUBICE
3. MRAMOROVÝ VZHLED POVRCHU HUBICE
4. VYŠTÍPLÉ VNĚJŠÍ HRANY DO ŠÍŘE 1,5 mm A HLOUBKY 0,5 mm, POVOLENA MAX. 3 VYŠTÍPLÁ MÍSTA
5. STRŽENÍ PROFILU ZÁVITU NA DÉLCE 5 mm
6. PORUŠENÍ ZÁVITU DO JEDNÉ TŘETINY
7. ZALOMENÍ PO VTOKU



53.70




NA VÝROBKU JSOU POVOLENY TYTO VADY:

1. MAX 3 MÍRNĚ VYBARVENÉ SKVRNY Fe DO 2mm²
2. STRŽENÍ PROFILU ZÁVITU V DÉLCE 5mm MAX



53.71




NA VÝROBKU JSOU POVOLENY TYTO VADY:

1. MAX 3 MÍRNĚ VYBARVENÉ SKVRNY Fe DO 2mm
2. STRŽENÍ PROFILU ZÁVITU V DÉLCE 5mm MAX



53.72




NA VÝROBKU JSOU POVOLENY TYTO VADY:

1. MAX 3 MÍRNĚ VYBARVENÉ SKVRNY Fe DO 2mm
2. STRŽENÍ PROFILU ZÁVITU V DÉLCE 5mm MAX



53N23




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



53N24




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



53N27




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



53N58



POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.

Technical drawing of a mechanical part, likely a valve body, showing a cross-section with dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Overall width: $\varnothing 20$
- Inner width: $\varnothing 15$
- Overall height: 25,5
- Top flange thickness: 7
- Internal vertical distance: 15
- Bottom flange thickness: 16,5
- Bottom hole diameter: $\varnothing 8$
- Inner hole diameter: $\varnothing 12$
- Outer hole diameter: $\varnothing 12,5$


Material and Thread: ZÁVIT 9/16" x 18 UNF

Surface Treatments:

- R0,5 (Top outer fillet)
- R4 (Internal fillet)
- R6 (Outer fillet)
- R0,5 (Bottom outer fillet)

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.

53N59K




POVOLENÉ VADY

DLE ETALONU č.415-9990.45

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.

53N59-L




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



53N60




POVOLENÉ VADY

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.



53N60K




POVOLENÉ VADY

DLE ETALONU č.415-9990.45

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.


53N60-L



POVOLENÉ VADY:

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.

53N61




POVOLENÉ VADY:

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.




53N61H



POVOLENÉ VADY:

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.

53N61K




POVOLENÉ VADY:

DLE ETALONU č.415-9990.45

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.

53N61-S



POVOLENÉ VADY:

1. NEVYTAVENÉ NEINTENZIVNÍ SKVRNY
2. POŠKOZENÍ JEDNOHO ZÁVITU Z 1/3 MAX.